

Chemische Reinigung

Reparaturen Lagerung Tragezeit

D 85088 Vohburg
Neumühlstraße 12-14
Telefon 08457-7001
Fax 08457-7004

Seite 4

Die Wäsche ist normalerweise der Reinigung vorzuziehen.

Für die chemische
Reinigung übernehmen
wir keinerlei Haftung.

Bei unsachgemäßer Reinigung können komplexe Zubehöerteile wie Reflexstreifen, Aufdrucke usw. beschädigt werden.

Vor dem Reinigen bitte unbedingt ein Einzel-exemplar reinigen, um eventuelle Schäden zu vermeiden.

Im allgemeinen können bei der Chemischen Reinigung angewandte Verfahren verwendet werden. Zur Vermeidung von brennbaren Ablagerungen sollte auf die Verwendung von Reinigungsbeschleunigern verzichtet werden. Die Kleidung muß vor ihrer Wiederverwendung vollkommen lösungsmittelfrei sein. Bei Reflexstreifen Reinigungstemperatur max. 30° C. Behandlung nur im 2-Bad-Verfahren, Pflegesymbol für empfindliche Textilien. Trocknung bei max. 50°C.

Kleidung aus Aramiden (z.B. Nomex) und Funktions-Membranen (z. B. HF Multifunktion) sollte bei Rissen usw. fachmännisch repariert werden.

Bei Verletzung der was-serdichten Funktions-Membrane muß die Kleidung genäht und mit Spezial-Maschinen abgedichtet werden.

Am besten senden Sie die
Kleidung an HF.

Wir reparieren schnell und
kostenünstig.

Bekleidung aus Nomex kann wie jede andere Kleidung gelagert werden.

Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen, ansonsten bleicht die Farbe aus.

Die Tragezeit hängt weitestgehend von der Beanspruchung ab.

HF Sicherheitskleidung

Ihr Schutz ist unsere Verantwortung.

Selbst bei wöchentlicher Wäsche ist eine Tragedauer von mehreren Jahren möglich.

Schutzkleidung sollte nach 5-7 jähriger Tragezeit vom Hersteller fachgemäß überprüft werden werden.

Auch noch nach vielen Wäschen behält die Kleidung ihre flammhemmenden Eigenschaften.

Schutzbekleidung, die durch
Flammenkontakt geschä-
digt ist, darf nicht zur wei-
teren Feuerbekämpfung
eingesetzt werden.

Seite2
FW Gebrauchsanweisun-
gen.QXD.

FW Überjacke Bayern 2000 von HF

Seite 1

Konformitäts-Erklärung:

Der Hersteller,
HF Sicherheitskleidung,
85088 Vohburg,
Neumühlstraße 12-14,
Telefon 08457-7001,
erklärt hiermit, dass die
nachstehend beschrie-
bene neue PSA Feuer-
wehrjacke "Bayern 2000",
übereinstimmt mit den
Bestimmungen der
Verordnung (EU) 2016/425
und identisch ist mit der
PSA, die Gegenstand der
vom STFI Sächsisches
Textilforschungsinstitut
e.V., Annaberger Str. 240,
09125 Chemnitz,
ausgestellten
EG-Baumusterprüf-
scheinung Nr.Z 2069/04-
2919/04 war.

Vohburg, April 2019

Bernd Bretthauer

Behandlungs- und Gebrauchs- anleitung für den Endverbraucher



Grenzen des Einsatzes der FW-Schutzbekleidung:

kein Chemikalien-Vollschutz, die Kleidung ist nicht gasdicht, Virendichtigkeit nicht gegeben, keine Hitzeschutzkleidung nach prEN1486, keine Schnitenschutz- und Stichschutzbekleidung, nicht geeignet für Arbeiten unter Spannung.

Dieses Bekleidungsstück ist Teil eines Schutzanzugs und muß mit entsprechenden anderen Bekleidungs-teilen kombiniert werden um einen Schutz nach EN 469 zu erreichen.

Bitte beachten Sie die Hinweise auf den Einnäh-Etiketten der Kleidung.

Die Eigenschaften von HF Sicherheitskleidung für Feuerwehren sind die Summe hochwertiger Materialien, optimaler Ausstattung und seit 20 Jahren bewährter Verarbeitung.

Außergewöhnlich hohe
Temperaturbeständigkeit
durch die Verwendung
von Nomex.

Schmilzt nicht, die Verkohlung setzt erst bei Temperaturen von über 300 bis 350° C ein. Das Gewebe bricht unter Beflammung nicht auf.

Permanent flammhemmend, keine Veränderung auch nach vielen Wäschen.



HF Sicherheitskleidung

Ihr Schutz ist unsere Verantwortung.

Imprägnieren. FW-Überzügen von HF mit einer wasserdichten Membran bleiben auch ohne Nach Imprägnierung was-ser- und winddicht. Damit das Augenmerkmal Die Kleidung kann geschädigt werden. Behandlung im Tumbler (Trocknen) mit max. 90° C Lufttemperatur reaktiviert die wasserabweisenden Eigenschaften. * Waschmittel Derval Rent und Imprägniermittel Hydrol FC der Fa. Kreuss-ler, Rheingausstraße 87, 65203 Wiesbaden, 0611-92710 Diese Wasch- und Pflegeanleitung wurde mit den Firmen Miele, Gütersloh, Rüdolf+Chemie, Geretsried und Kreussler, Wiesbaden, abgestimmt. Das gewährleistet optimale Pflege und gute Taageigenschaften bei Erhalt der Schutz Eigenschaften.

Waschanleitung.

Waschmittel ohne Bleichmittel verwenden. Unbedingt darauf achten, daß keine Weichspüler im Waschnittel enthalten sind.

keine separaten Weichspüler verwenden. Waschmaschine nur zu 2/3 befüllen.

Waschen mit separatem Vorwusch- und Hauptwaschung, z. B. 100ml Waschnittel Derval Rent® im Vorwaschung, 50ml im Hauptwaschung per 10 kg Wäsche.

Schonwaschung einsteilen. Programm auf 60° C im 1en.

Bügeln.

Die Kleidung ist mit Fluorcarbondpolymeren ausgerüstet, damit der Stoff über längere Zeit hinweg wasser- und schmutzwasserweisend bleibt. Diese wasserabweisende Ausrüstung wird durch das Tragen als auch durch das Waschen lausend verringert.

Vorbereitung zur Wasche:

Jacke und Futter (bei ausgetrenntem Futter) sind Futter ist unbedingt wiegen.

Taschen leeren, Karabinerhaken entfernen oder in die Tasche stecken, Klettverschlüsse schließen.

Stärke Verschmutzungen evtl. mit flüssigem Waschmittel konzentriert einreiben, 15 Minuten einwirken lassen.

Stärke Verschmutzungen der Reiter- und nach der Reiter- und nachleuchtenden Streifen mit Schwamm oder Tuch unter Verwendung warmer Seifenaug vorreinigen.

Anschließend gründlich spülen.

Verfäzte Klettverschlüsse mit kleiner Stahlbürste säubern.

Die Eigenschaft von H-
Sicherheitskleidung kön-
nen durch unsachgemäße
Behandlung beeinträchtigt
werden.
Zur Vermeidung von
Fremdablagungen sollte
die Kleidung separat
gewaschen werden.
Die Kleidung bitte sauber
halten.
Öl-, Fett- und Staubab-
lagerungen können bren-
nen und die Funktion
beeinträchtigen.
Darauf achten, daß sich
keine brennbaren Rück-
stände von Pflegemittel
auf der Kleidung ablagern
konzentrierte und/oder
heiße Säuren oder Basen
sowie starke
Oxidationsmittel greifen
Nomen an.

Beständig gegenüber den meisten flüssigen Chemikalien, Treibstoffen, kalten, Lösungsmitteln usw. Ausgezeichnete dielektrische Eigenschaften (isolator). Sehr hohe Lebensdauer. Durch guter Tragekomfort. Verwendung einer HF Multifunktions-Membrane ist die Kleidung darüber hinaus: Winddicht, wasserdicht, atmungsaktiv. Sie bietet Schutz vor Staub und Partikeln. Schutz vor Chemikalien (Spritzschutz gegen die meisten Lösungsmittel, Säuren und Laugen).

**Pflegeanleitung
für die
Waschmaschine
und die
industrielle
Wäsche**

Allgemeine Hinweise

Seite 3

Seite 2