Chemische Reinigung

Reparaturen Lagerung Tragezeit

D 85088 Vohburg
Neumühlstraße 12-14
Telefon 08457-7001
Fax 08457-7004

Seite 4

Die Wäsche ist normalerweise der Reinigung vorzuziehen.

Für die chemische Reinigung übernehmen wir keinerlei Haftung.

Bei unsachgemäßer Reinigung können komplexe Zubehörteile wie Reflexstreifen, Aufdrucke usw. beschädigt werden.

Vor dem Reinigen bitte unbedingt ein Einzelexemplar reinigen, um eventuelle Schäden zu vermeiden.

Im allgemeinen können bei der Chemischen Reinigung angewandte Verfahren verwendet werden. Zur Vermeidung von brennbaren Ablagerungen sollte auf die Verwendung von Reinigungsbeschleunigern verzichtet werden. Die Kleidung muß vor ihrer Wiederverwendung vollkommen lösungsmittelfrei sein. Bei Reflexstreifen Reinigungstemperatur max. 30° C. Behandlung nur im 2-Bad-Verfahren, Pflegesymbol für empfindliche Textilien.
Trocknung bei max. 50°C.

Kleidung aus Nomex und einer HFMultifunktionsmembrane sollte bei Rissen usw. fachmännisch repariert werden.

Bei Verletzung der wasserdichten Membrane muß die Kleidung genäht und mit Spezial-Maschinen abgedichtet werden.

Am besten senden Sie die Kleidung an HF.

Wir reparieren schnell und kostengünstig.

Bekleidung aus Nomex und der HF Multifunktionsmembrane kann wie jede andere Kleidung gelagert werden.

Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen, ansonsten bleicht die Farbe aus.

Die Tragezeit hängt weitestgehend von der Beanspruchung ab. Selbst bei wöchentlicher Wäsche ist eine Tragedauer von mehreren Jahren möglich.

Schutzkleidung mit mäßiger Beanspruchung sollte nach 5 - 7 jähriger Tragezeit vom Herhersteller überprüft werden.

Auch noch nach vielen Wäschen behält die Kleidung ihre flammhemmenden Eigenschaften.

Schutzkleidung, die durch Flammenkontakt geschädigt ist, darf nicht zur weiteren Feuerbekämpfung eingesetzt werden.

Erstellt 21.06.2012
Datei: Seite 4
FW Gebrauchsanweisungen.QXD.

HF Sicherheitskleidung

Ihr Schutz ist unsere Verantwortung.

FW Überjacke München 471 von HF

Behandlungs- und Gebrauchsinstruktion für den Endverbraucher

Seite 1

Konformitäts-Erklärung:

Der Hersteller,
HF Sicherheitskleidung,
85088 Vohburg,
Neumühlstraße 12,
Telefon 08457-7001,
Fax 08457-7004,
erklärt hiermit, daß die nachstehend beschriebene neue PSA Feuerwehrjacke München 471, übereinstimmt mit den Bestimmungen der Richtlinie 89/686/EWG und identisch ist mit der PSA, die Gegenstand der vom vom ÖTI Österreichisches Textilforschungsinstitut Spengergasse 20, A-1050 Wien,
ausgestellten EG-Baumusterprüfbescheinigung Nr. 29942

Die PSA unterliegt dem Verfahren nach Artikel 11 Buchstabe A der Richtlinie 89/686 EWG unter Kontrolle der gemeldeten Stelle ÖTI, Österreichisches Textilforschungsinstitut

Vohburg,den 21.06.2012

Bernd Bretthauer

Grenzen des Einsatzes der FW-Schutzbekleidung:

kein Chemikalien-Vollschutz, die Kleidung ist nicht gasdicht, Virendichtigkeit nicht gegeben, keine Hitzeschutzkleidung nach prEN1486,keine Schnittschutzbekleidung. Aufgrund der retroreflektierenden Streifen und der fluoreszierenden Streifen wird im Neuzustand eine Hochsichtbarkeit nach EN 471 Klasse 2/2 erreicht. Nach Gebrauch, Wäsche oder Reinigung kann sich dies Hochsichtbarkeit verschlechtern.

Dieses Bekleidungsteil ist Teil eines Schutzanzugs und muß mit entsprechenden Bekleidungsteilen kombiniert werden um einen Schutz nach EN 469 zu erreichen. Bitte beachten Sie die Hinweise auf den Etiketten der Kleidung.

Die Eigenschaften von HF Sicherheitskleidung für Feuerwehren sind die Summe hochwertiger Materialien, optimaler Ausstattung und seit 15 Jahren bewährter Verarbeitung.

Außergewöhnlich hohe Temperaturbeständigkeit durch die Verwendung von Nomex.

Schmilzt nicht, die Verkohlung setzt erst bei Temperaturen von über 300 bis 350° C ein. Das Gewebe bricht unter Beflammung nicht auf.

Permanent flammhemmend, keine Veränderung auch nach vielen Wäschen.

HF Sicherheitskleidung

Ihr Schutz ist unsere Verantwortung.

Seite 2

Allgemeine Hinweise

Ausgezeichnete Hitze- isolations-Eigenschaften.

Beständig gegenüber den meisten flüssigen Chemikalien,Treibstoffen, Lösungsmitteln usw.

Ausgezeichnete dielektrische Eigenschaften (Isolator).

Schützt vor den Gefahren des Lichtbogens (geprüft mit 8,39 kA, Zeitdauer 1 Sekunde).

Sehr hohe Lebensdauer.

Sehr guter Tragekomfort. Durch die Verwendung der HF Multifunktionsmembrane ist die Kleidung darüber hinaus: Winddicht, wasserdicht, atmungsaktiv. Sie bietet Schutz vor Staub und Partikeln, Schutz vor Chemikalien (Spritzschutz gegen die meisten Lösungsmittel, Säuren und Laugen).

Die Kleidung ist mit Fluorcarbonpolymeren ausgerüstet, damit der Stoff über längere Zeit hinweg wasser- und schmutzabweisend bleibt. Diese wasserabweisende Ausrüstung wird durch das Tragen als auch durch das Waschen laufend verringert.

Die Eigenschaften von HF Sicherheitskleidung mäße Behandlung beeinträchtigt werden.

Zur Vermeidung von Fremdablagerungen sollte die Kleidung separat gewaschen werden.

Die Kleidung bitte sauber halten.

Öl-, Fett- und Staubablagerungen können brennen und die Funktion beeinträchtigen.

Darauf achten, daß sich keine brennbaren Rückstände von Pflegemitteln auf der Kleidung ablagern.

Konzentrierte und/oder heiße Säuren oder Basen sowie starke Oxidationsmittel greifen Nomex an.

Seite 3

Pflegeanleitung für die Waschmaschine und die industrielle Wäsche

Vorbereitung zur Wäsche:

Taschen leeren, Karabinerhaken entfernen oder in die Tasche stecken, Klettverschlüsse schließen. Nur leicht verschmutzte Kleidung nach links wenden um Reflexstreifen zu schonen.

Starke Verschmutzungen evtl. mit flüssigem Waschmittel konzentriert einreiben, 15 Minuten einwirken lassen.

Starke Verschmutzungen der Reflex- und nachleuchtenden Streifen mit warmer Seifenlauge vorreinigen.

Ausschließend gründlich spülen.

Verfilzte Klettverschlüsse mit kleiner Stahlbürste säubern.

Waschanleitung.

Waschmittel ohne Bleichmittel verwenden. Unbedingt darauf achten, daß keine Weichspüler im Waschmittel enthalten sind.

Keine separaten Weichspüler verwenden.

Waschmaschine nur zu 2/3 befüllen.

Waschen mit separatem Vorwasch- und Hauptwaschgang. Z.B. 100ml Waschmittel Derval Rent* im Vorwaschgang, 50ml im Hauptwaschgang per 10 kg Wäsche.

Programm auf 60° C im Schonwaschgang einstellen.

Bügeln.

Die Kleidung ist mit Fluorcarbonpolymeren ausgerüstet, damit der Stoff über längere Zeit hinweg wasser- und schmutzabweisend bleibt. Diese wasserabweisende Ausrüstung wird durch das Tragen als auch durch das Waschen laufend verringert.

Bügeln oder auch Trocknen im Tumbler (Trockner) nach jedem Waschen reaktiviert diese wasserabweisenden Eigenschaften.

Bügeln mit "2 Punkten", Nachleuchtende Streifen nicht bügeln.

Trocknen.

Die Kleidung kann geschleudert werden.

Behandlung im Tumbler (Trockner) mit max. 90° C Lufttemperatur reaktiviert die wasserab-weisenden Eigenschaften.

Keine sogenannten Trockenfücher mit Weichspüler verwenden.

* Waschmittel Derval Rent und Imprägniermittel Hydrob FC der Fa. Krauss!er, Rheinlgaustraße 87, 65203 Wiesbaden, 0611-92710

Diese Wasch- und Pflegeanleitung wurde mit den Firmen Miele, Güterloh, Rudolf-Chemie, Geretsried und Krauss!er, Wiesbaden, abgestimmt.

Das gewährleistet optimale Pflege und gute Trageeigenschaften bei Erhalt der Schutzeigenschaften.

FW-Überjacken von HF mit einer wasserdichten HF Multifunktionsmembrane bleiben auch ohne Nachimprägnierung wasser- und winddicht.

Damit das Außenmaterial seine wasser- und schmutzabweisenden Eigenschaften behält: Trocknen im Tumbler (Trockner) oder Bügeln nach der Wäsche.

Bei jedem Waschen im 3. Spülvorgang Imprägniermittel Hydrob FC* beigeben. 300 ml per kg Kleidung. Danach unbedingt 10 Minuten im Trockner bei max. 90° C, mindestens aber 60° C, behandeln.

imprägnieren.