

Chemische Reinigung

Reparaturen Lagerung Tragezeit

D 85088 Vohburg
Neumühlstraße 12-14
Telefon 08457-7001
Fax 08457-7004

Seite 4

Die Wäsche ist normalerweise der Reinigung vorzuziehen.

Für die chemische
Reinigung übernehmen
wir keinerlei Haftung.

Bei unsachgemäßer Reinigung können einige der komplexen Zubehörteile wie nachleuchtende Streifen, Aufdrucke usw. beschädigt werden.

Vor dem Reinigen bitte unbedingt ein Einzel-exemplar reinigen, um eventuelle Schäden zu vermeiden.

Im allgemeinen können bei der Chemischen Reinigung angewandte Verfahren verwendet werden. Zur Vermeidung von brennbaren Ablagerungen sollte auf die Verwendung von Reinigungsbeschleunigern verzichtet werden. Die Kleidung muß vor ihrer Wiederverwendung vollkommen lösungsmittelfrei sein. Bei Reflexstreifen Reinigungstemperatur max. 30° C. Behandlung nur im 2-Bad-Verfahren, Pflegesymbol für empfindliche Textilien. Trocknung bei max. 50° C.

Kleidung aus Nomex und einer HF Multifunktionsmembrane sollte bei Rissen usw. fachmännisch repariert werden.

Bei Verletzung der was-
serdichten Membrane
muß die Kleidung genäht
und mit Spezial-Maschi-
nen abgedichtet werden.

Am besten senden Sie die Kleidung an HF.

Wir reparieren schnell und
kostenünstig.

Bekleidung aus Nomex und einer Membrane kann wie jede andere Kleidung gelagert werden.

Vor direkter
Sonneneinstrahlung
schützen, ansonsten
bleicht die Farbe aus.

Die Tragezeit hängt weitestgehend von der Beanspruchung ab. Selbst bei wöchentlicher Wäsche ist eine Tragedauer von mehreren Jahren möglich.

Schutzkleidung sollte nach 5 - 7 jähriger Tragezeit vom Hersteller überprüft werden.

Auch noch nach vielen Wäschen behält die Kleidung ihre flammhemmenden Eigenschaften.

Schutzkleidung, die durch
Flammenkontakt geschä-
digt ist, darf nicht zur wei-
teren Feuerbekämpfung
eingesetzt werden.

Seite 3
FW Gebrauchsanweisungen.qxp

HF Sicherheitskleidung

Ihr Schutz ist unsere Verantwortung.

FW Überjacke Bayern 2000 BF von HF

Seite 1

Konformitäts-Erklärung:

Der Hersteller,
HF Sicherheitskleidung,
85088 Vohburg,
Neumühlstraße 12,
Telefon 08457-7001,
Fax 08457-7004,
erklärt hiermit, daß die
nachstehend beschriebene
neue PSA Feuerwehrjacke
"Bayern 2000 BF", übereinstimmt
mit den Bestimmungen der
Verordnung (EU) 2016/425
und identisch ist mit der
PSA, die Gegenstand der
vom STFI Sächsisches
Textilforschungsinstitut
e.V., Annaberger Str. 240,
09125 Chemnitz,
ausgestellten
EG-Baumusterprüfbescheinigung
Nr.Z 2070/04-2920/04 war

Vohburg, April 2019

Bernd Bretthauer

Behandlungs- und Gebrauchs- anleitung für den Endverbraucher



Grenzen des Einsatzes der FW-Schutzbekleidung: kein Chemikalien-Vollschutz, die Kleidung ist nicht gasdicht, Virendichtigkeit nicht gegeben, keine Hitzeschutzbekleidung nach prEN1486, keine Schnittschutzbekleidung.

Aufgrund der retroreflektierenden Streifen und der fluoreszierenden Streifen wird im Neuzustand eine Hochsichtbarkeit erreicht. Nach Gebrauch, Wäsche oder Reinigung kann sich dies Hochsichtbarkeit verschlechtern.

Dieses Bekleidungsteil ist Teil eines Schutzanzugs und muß mit entsprechenden Bekleidungsteilen kombiniert werden um einen Schutz nach EN 469 zu erreichen.
Bitte beachten Sie die Hinweise auf den Etiketten der Kleidung.

Die Eigenschaften von HF Sicherheitskleidung für Feuerwehren sind die Summe hochwertiger Materialien, optimaler Ausstattung und seit 20 Jahren bewährter Verarbeitung.

Außergewöhnlich hohe
Temperaturbeständigkeit
durch die Verwendung
von Nomex.

Schmilzt nicht, die Verkohlung setzt erst bei Temperaturen von über 300 bis 350° C ein. Das Gewebe bricht unter Beflammung nicht auf.

Permanent flammhemmend, keine Veränderung auch nach vielen Wäschen.



HF Sicherheitskleidung

Ihr Schutz ist unsere Verantwortung.

Imprägnieren. FW-Überlacken von HF mit einer wassererdichten HF-Multifunktionsmembran bleiben auch ohne Nachimpregnierung was-ser- und winddicht. Damit das Außenmaterial seine wasser- und schmutzabweisenden Eigenschaften behält: Trocknen im Tumbler (Trockner) oder Bügel (Trockner) mit max. 90 °C Lufttemperatur reaktiviert die wasserabweisenden Eigenschaften. Keine sogenannten Trocknerfächer mit Weichspüler verwenden. * Waschmittel Derval Rent und Imprägniermittel Hydrob FC* geben 300 ml per kg Kleidung. Danach unbedingt 10 Minuten im Trockner bei max. 90 °C, minde-stens aber 60 °C, behan-deln. 0611-92710 65203 Wiesbaden, Rheinstraße 87, der Fa. Kreustler, Hydrob FC, Imprägniermittel und Miele, Gütersloh, Rudolf-Chemie, Geretsried und Kreustler, Wiesbaden, abgestimmt. Das gewährleistet optimale Pflege und gute Trageigenschaften bei Erhalt der Schutzigenschaften.

Waschanleitung. Waschmittel ohne Bleichmittel verwenden. Unbedingt darauf achten, dass keine Weichspüler im Waschmittel enthalten sind. Keine separaten Weichspüler verwenden. Waschschüssel nur zu 2/3 befüllen. Waschen mit separatem Hauptwaschgang. Z.B. 100ml Waschmittel Vorwaschgang, 50ml im Hauptwaschgang per 10 kg Wäsche. Programm auf 60 °C im Schonwaschgang einstellen. Bügeln. Die Kleidung ist mit Fluorocarbonpolymeren ausgerüstet, damit der Stoff über längere Zeit hinweg wasser- und schmutzabweisend bleibt. Diese wasserabweisende Ausrustung wird durch das Tragen als auch durch das Waschen lauter verringert. Bügeln oder auch Trocknen im

Vorbereitung zur Wasche:
Taschen leeren,
Karabinerhaken entfernen
oder in die Tasche stecken,
Klettverschlüsse schließen.
Starke Verschmutzungen
evtl. mit flüssigem
Waschmittel konzentriert
einreiben, 15 Minuten ein-
wirken lassen.
Starke Verschmutzungen
der Reflex- und nach-
leuchtenden Streifen mit
Schwamm oder Tuch
unter Verwendung hand-
wärmer Seifenaugel vor-
reinigen.
Anschließend gründlich
spülen.
Verzitzte Klettverschlüsse
mit kleiner Stahlbürste
säubern.

Die Eigenschaft von HT-
Schleierschleiden von HT-
Behandlung beeinträchtigt
werden.
Zur Vermeidung von
Fremdablagerungen sollte
die Kleidung separat
gewaschen werden.
Die Kleidung bitte sauber
halten.
Öl-, Fett- und Staubabla-
gerungen können brennen
und die Funktion beein-
trächtigen.
Darauf achten, daß sich
keine brennbaren Rück-
stände von Pflegemitteln
auf der Kleidung ablagern.
Konzentrierte und/oder
heißes Säuren oder Basen
sowie starke Oxidations-
mittel greifen Nomex an.

Beständig gegenüber den meisten flüssigen Chemikalien, Treibstoffen, Lösungsmitteln usw. Ausgezeichnete dielektrischen Eigenschaften (Isolator). Schützt vor den Gefahren des Lichtbogens (geprüfter mit 8,39 kA, Zeitdauer 1 Sekunde). Sehr hohe Lebensdauer. Sehr guter Tragekomfort. Durch die Verwendung der HF Multifunktionsmembrane ist die Kleidung darüber hinaus: Winddicht, wasserdicht, atmungsaktiv. Sie bietet Schutz vor Staub und Partikeln, Schutz vor Chemikalien (Spritz- und Laugen). Schutz gegen die meisten Lösungsmittel, Säuren und Laugen).

**Pflegeanleitung
für die
Waschmaschine
und die
industrielle
Wäsche**

Allgemeine Hinweise

Seite 2

Seite 3

Wäsche