



Seite 4

Die Wäsche ist normalerweise der Reinigung vorzuziehen.

Für die chemische Reinigung übernehmen wir keinerlei Haftung.

Bei unsachgemäßer Reinigung können komplexe Zubehörteile wie Reflexstreifen, Aufdrucke usw. beschädigt werden.

Vor dem Reinigen bitte unbedingt ein Einzel-exemplar reinigen, um eventuelle Schäden zu vermeiden.

Im allgemeinen können bei der Chemischen Reinigung angewandte Verfahren verwendet werden. Zur Vermeidung von brennbaren Ablagerungen sollte auf die Verwendung von Reinigungsbeschleunigern verzichtet werden. Die Kleidung muß vor ihrer Wiederverwendung vollkommen lösungsmittelfrei sein. Bei Reflexstreifen Reinigungstemperatur max. 30° C. Behandlung nur im 2-Bad-Verfahren, Pflegesymbol für empfindliche Textilien. Trocknung bei max. 50°C.

Kleidung aus Aramiden (z.B. Nomex) und Funktions-Membranen (z. B. HF Multifunktion) sollte bei Rissen usw. fachmännisch repariert werden.

Bei Verletzung der waserdichten Funktions-Membrane muß die Kleidung genäht und mit Spezial-Maschinen abgedichtet werden.

Am besten senden Sie die Kleidung an HF.

Wir reparieren schnell und kostengünstig.

Bekleidung aus Nomex kann wie jede andere Kleidung gelagert werden.

Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen, ansonsten bleicht die Farbe aus.

Die Tragezeit hängt weitestgehend von der Beanspruchung ab.

D 85088 Vohburg
Neumühlstraße 12-14
Telefon 08457-7001
Fax 08457-7004

Selbst bei wöchentlicher Wäsche ist eine Tragedauer von mehreren Jahren möglich.

Schutzkleidung sollte nach 5-7 jähriger Tragezeit vom Hersteller fachgemäß überprüft werden werden.

Auch noch nach vielen Wäschen behält die Kleidung ihre flammhemmenden Eigenschaften.

Schutzkleidung, die durch Flammenkontakt geschädigt ist, darf nicht zur weiteren Feuerbekämpfung eingesetzt werden.

Seite2
FW Gebrauchsanweisungen.QXD.

Seite 1

Konformitäts-Erklärung:

Der Hersteller, HF Sicherheitskleidung, 85088 Vohburg, Neumühlstraße 12-14, Telefon 08457-7001, erklärt hiermit, dass die nachstehend beschriebene neue PSA Feuerwehrjacke "Bayern 2000", übereinstimmt mit den Bestimmungen der Verordnung (EU) 2016/425 und identisch ist mit der PSA, die Gegenstand der vom STFI Sächsisches Textilforschungsinstitut e.V., Annaberger Str. 240, 09125 Chemnitz, ausgestellten EG-Baumusterprübscheinung Nr.Z 2069/04-2919/04 war.

Vohburg, April 2019

Bernd Bretthauer

Grenzen des Einsatzes der FW-Schutzbekleidung:

kein Chemikalien-Vollschutz, die Kleidung ist nicht gasdicht, Virendichtigkeit nicht gegeben, keine Hitzeschutzkleidung nach prEN1486, keine Schnittschutz- und Stichtschutzbekleidung, nicht geeignet für Arbeiten unter Spannung.

Dieses Bekleidungsteil ist Teil eines Schutzanzugs und muß mit entsprechnenden anderen Bekleidungs-teilen kombiniert werden um einen Schutz nach EN 469 zu erreichen.

Bitte beachten Sie die Hinweise auf den Einnäh-Etiketten der Kleidung.

**HF Sicherheitskleidung
Ihr Schutz ist unsere Verantwortung.**

**HF Sicherheitskleidung
Ihr Schutz ist unsere Verantwortung.**



Imprägnieren. Bügeln oder auch Trocknen im Tumbler (Trockner) nach jedem Waschen reagiert diese Wasserabweisenden Eigenschaften. Bügeln mit 2-Punkten. Nachschleifende Streifen nicht bügeln. Damit das Außenmaterial seine wasser- und schmutzabweisenden Eigenschaften behält: Die Kleidung kann geschleudert werden. Vorwasch- und Hauptwaschgang per Lufttemperatur reaktiviert die wasserabweisenden Eigenschaften. Keine sogenannten Trocknerlücken mit Weichspüler verwenden. Danach unbedingt 10 Minuten im Trockner bei max. 90° C, mindestens aber 60° C, behandeln. Diese Wasch- und Pflegeanleitung wurde mit den Firmen Miele, Güttersloh und Rudolf-Chemie, Geretsried und Kreuzler, Wiesbaden, abgestimmt. Das gewährtbeste optimale Pflege und gute Trageeigenschaften bei Erhalt der Schutzeigenschaften.

Waschanleitung. Waschnmittel ohne Bleichmittel verwenden. Unbedingt darauf achten, daß keine Weichspüler im Waschnmittel enthalten sind. Keine separaten Weichspüler verwenden. Spüler verwenden. Waschnmaschine nur zu 2/3 befüllen. Waschen mit separatem Vorwasch- und Hauptwaschgang. Z.B. 100ml Waschnmittel Derval Rent® im Vorwaschgang, 50ml evtl. mit flüssigem Waschnmittel konzentriert einreiben, 15 Minuten einwirken lassen. Starke Verschmutzungen auf der Kleidung ablagern. Konzentrierte und/oder heisse Säuren oder Basen sowie starke Oxidationsmittel greifen Nomex an. Anschließen gründlich spülen. Verfilzte Klettverschlüsse mit kleiner Stahlbürste säubern. Jacke und Füller (bei aus-trennbarem Füller) sind getrennt zu pflegen, das Futter ist unbedingt wie-der in die Jacke einzubringen. Zur Vermeidung von Fremdablagern sollte die Kleidung separat gewaschen werden. Die Kleidung bitte sauber halten. Sehr hohe Lebensdauer. Sehr guter Tragekomfort. Durch die zusätzliche Lagerungen können brennender Öl-, Fett- und Staubab-lagerungen entstehen. Starke Verschmutzungen evtl. mit flüssigem Waschnmittel konzentriert einreiben, 15 Minuten einwirken lassen. Darauf achten, daß sich keine brennbaren Rückstände von Pflegemitteln auf der Kleidung ablagern. Starke Verschmutzungen der Reflex- und nach-leuchtenden Streifen mit Schwamm oder Tuch unter Verwendung hand-reiniger Seifenlauge vor-reinigen. Anschließen gründlich spülen. Verfilzte Klettverschlüsse mit kleiner Stahlbürste säubern. fend verringert. durch das Waschen lau-der das Tragen als auch mit kleiner Stahlbürste säubern.

Seite 3

Waschanleitung. Waschnmittel ohne Bleichmittel verwenden. Unbedingt darauf achten, daß keine Weichspüler im Waschnmittel enthalten sind. Keine separaten Weichspüler verwenden. Spüler verwenden. Waschnmaschine nur zu 2/3 befüllen. Waschen mit separatem Vorwasch- und Hauptwaschgang. Z.B. 100ml Waschnmittel Derval Rent® im Vorwaschgang, 50ml evtl. mit flüssigem Waschnmittel konzentriert einreiben, 15 Minuten einwirken lassen. Starke Verschmutzungen auf der Kleidung ablagern. Konzentrierte und/oder heisse Säuren oder Basen sowie starke Oxidationsmittel greifen Nomex an. Anschließen gründlich spülen. Verfilzte Klettverschlüsse mit kleiner Stahlbürste säubern. Jacke und Füller (bei aus-trennbarem Füller) sind getrennt zu pflegen, das Futter ist unbedingt wie-der in die Jacke einzubringen. Zur Vermeidung von Fremdablagern sollte die Kleidung separat gewaschen werden. Die Kleidung bitte sauber halten. Sehr hohe Lebensdauer. Sehr guter Tragekomfort. Durch die zusätzliche Lagerungen können brennender Öl-, Fett- und Staubab-lagerungen entstehen. Starke Verschmutzungen evtl. mit flüssigem Waschnmittel konzentriert einreiben, 15 Minuten einwirken lassen. Darauf achten, daß sich keine brennbaren Rückstände von Pflegemitteln auf der Kleidung ablagern. Starke Verschmutzungen der Reflex- und nach-leuchtenden Streifen mit Schwamm oder Tuch unter Verwendung hand-reiniger Seifenlauge vor-reinigen. Anschließen gründlich spülen. Verfilzte Klettverschlüsse mit kleiner Stahlbürste säubern.

**Pflegeanleitung
für die
Waschmaschine
und die
industrielle
Wäsche**

**Allgemeine
Hinweise**

Die Eigenschaften von HF Sicherheitskleidung können durch unsachgemäße Behandlung beeinträchtigt werden. Zur Vermeidung von Fremdablagern sollte die Kleidung separat gewaschen werden. Die Kleidung bitte sauber halten. Sehr hohe Lebensdauer. Sehr guter Tragekomfort. Durch die zusätzliche Lagerungen können brennender Öl-, Fett- und Staubab-lagerungen entstehen. Starke Verschmutzungen evtl. mit flüssigem Waschnmittel konzentriert einreiben, 15 Minuten einwirken lassen. Darauf achten, daß sich keine brennbaren Rückstände von Pflegemitteln auf der Kleidung ablagern. Starke Verschmutzungen der Reflex- und nach-leuchtenden Streifen mit Schwamm oder Tuch unter Verwendung hand-reiniger Seifenlauge vor-reinigen. Anschließen gründlich spülen. Verfilzte Klettverschlüsse mit kleiner Stahlbürste säubern. Ausgewählte dielektrische Eigenschaften (Isolator). Beständig gegenüber den meisten flüssigen Chemikalien, Treibstoffen, kalten, Treibstoffen, Lösungsmitteln usw. Ausgewählte dielektrische Eigenschaften (Isolator). Beständig gegenüber den meisten flüssigen Chemikalien, Treibstoffen, kalten, Treibstoffen, Lösungsmitteln usw. Zur Vermeidung von Fremdablagern sollte die Kleidung separat gewaschen werden. Die Kleidung bitte sauber halten. Sehr hohe Lebensdauer. Sehr guter Tragekomfort. Durch die zusätzliche Lagerungen können brennender Öl-, Fett- und Staubab-lagerungen entstehen. Starke Verschmutzungen evtl. mit flüssigem Waschnmittel konzentriert einreiben, 15 Minuten einwirken lassen. Darauf achten, daß sich keine brennbaren Rückstände von Pflegemitteln auf der Kleidung ablagern. Starke Verschmutzungen der Reflex- und nach-leuchtenden Streifen mit Schwamm oder Tuch unter Verwendung hand-reiniger Seifenlauge vor-reinigen. Anschließen gründlich spülen. Verfilzte Klettverschlüsse mit kleiner Stahlbürste säubern.

Seite 2