

Chemische Reinigung

Reparaturen Lagerung

Tragezeit

D 85088 Vohburg
Neumühlstraße 12-14
Telefon 08457-7001
Fax 08457-7004

FW Schutzanzug Bayern 2000 von HF

Behandlungs- und Gebrauchsinstruktion für den Endverbraucher

**Seite 4**

Die Wäsche ist normalerweise der chemischen Reinigung vorzuziehen.

Für die chemische
Reinigung übernehmen
wir keinerlei Haftung.

Bei unsachgemäßer Reinigung können komplexe Zubehörteile wie Reflexstreifen, Aufdrucke usw. beschädigt werden.

Vor dem Reinigen bitte unbedingt ein einzelnes Bekleidungsteil reinigen, um eventuelle Schäden zu vermeiden.

Im allgemeinen können bei der Chemischen Reinigung angewandte Verfahren verwendet werden. Zur Vermeidung von brennbaren Ablagerungen sollte auf die Verwendung von Reinigungsbeschleunigern verzichtet werden. Die Kleidung muß vor ihrer Wiederverwendung vollkommen lösungsmittelfrei sein. Bei Reflexstreifen Reinigungstemperatur max. 30° C. Behandlung nur im 2-Bad-Verfahren, Pflegesymbol für empfindliche Textilien. Trocknung bei max. 50°C.

Kleidung aus Nomex/
Viskose FR sollte bei
Rissen usw. fachmän-
nisch repariert werden.

Am besten senden Sie die
Kleidung an HF.

Wir reparieren schnell und kostengünstig.

Bekleidung aus einer Mischung von 50% Nomex und 50% Viskose FR oder auch 100% Nomex kann wie jede andere Kleidung gelagert werden.

Vor direkter
Sonneneinstrahlung
schützen, ansonsten
bleicht die Farbe aus.

Die Tragezeit hängt weitestgehend von der Beanspruchung ab. Selbst bei wöchentlicher Wäsche ist eine Tragedauer von mehreren Jahren möglich. Schutzkleidung mit mäßiger Beanspruchung sollte nach 5 - 7 jähriger Tragezeit vom Hersteller kontrolliert werden.

Auch noch nach vielen Wäschen behält die Kleidung ihre flammhemmenden Eigenschaften.

Schutzkleidung, die durch
Flammenkontakt geschä-
digt ist, darf nicht zur wei-
teren Feuerbekämpfung
eingesetzt werden.

FW Gebrauchsanweisungen.QXD.
Datei: Seite 1

HF Sicherheitskleidung

Ihr Schutz ist unsere Verantwortung.

So kann man die wasser-
und schmutzabweisen-
den Eigenschaften erhal-
ten:
Bügeln in "Tumbler"
(Trockner) nach jedem
Waschen reaktiviert diese
wasserabweisenden
Eigenschaften.
Bügeln in "2. Punkten",
Nachheuchende Streifen
nicht bügeln.
Trocknen.
Die Kleidung kann
geschneudert werden.
Behandlung im Tumbler
(Trockner) mit max. 90° C
Lufttemperatur reaktiviert
die wasserab- weisenden
Eigenschaften.
Keine sogenannten
Trocknerlütcher mit
Weichspüler verwenden.
* Waschmittel Derval Rent
und Imprägniermittel
Hydrob FC sind Produkte
der Fa. Kreusler,
Rheingausstraße 87,
65203 Wiesbaden,
0611-92710.

Wäsche mit separates Vorwäsch- und Hauptwäschmittel (z.B. 100ml Wäschmittel Derali®) im Vorwäschgang, 50ml im Hauptwäschgang per 10 kg Wäsche. Programm auf 60 °C im Schonwäschgang einstellen.

Bügeln.

Die Kleidung ist mit Fluorocarbonpolymer ausgerüstet, damit der Stoff über längere Zeit hinweg etwas wasserabweisend bleibt. Diese wasserabweisende Ausrustung wird durch das Tragen als auch durch das Waschen laufend verringert.

Seite 1

Der Grundschatzanzug
Bayern 2000 entspricht
der Herstellungs- und
Prüfbeschreibung
des LandesFeuerwehr-
Verband Bayern e.V.

Konformitäts-Erklärung:

Der Hersteller,
HF Sicherheitskleidung,
85088 Vohburg,
Neumühlstraße 12-14,
Telefon 08457-7001,
Fax 08457-7004,
erklärt hiermit, daß die
nachstehend beschriebene
PSA „Grundschutzanzug
BAYERN 2000“
übereinstimmt mit den
Bestimmungen der
Verordnung (EU) 2016/425
und identisch ist mit der
PSA, die Gegenstand der
vom Österreichischen
Textil-Forschungsinstitut,
A 1050 Wien,
Spengergasse 20,
ausgestellten EG-
Baumusterprüfbescheinigung
Nr. 28041 war.

Vohburg, April 2019

Bernd Bretthauer

Grenzen des Einsatzes des FW-Grundschatz- anzuges Bayern 2000:

kein Chemikalien-Vollschutz, die Kleidung ist nicht gasdicht, Virendichtigkeit nicht gegeben, keine Hitzeschutzkleidung nach prEN1486, keine Schnittschutz- und Stichschutzbekleidung, nicht geeignet für Arbeiten unter Spannung.

Diese Bekleidungsstücke sind kein Vollschutz nach EN 469. Um die EN 469 zu erfüllen, muß diese Kleidung mit entsprechenden anderen Bekleidungsstücken kombiniert werden.


Bitte beachten Sie die Hinweise auf den Einnäh-Etiketten der Kleidung.

Die Eigenschaften von HF Sicherheitskleidung sind die Summe hochwertiger Materialien, optimaler Ausstattung und bewährter Verarbeitung.

Schutzeigenschaften:

**Begrenzter Wärmeschutz
gegen Strahlungswärme,
Flammen, Funkenflug.
Kontakt mit heißen Teilen
durch schwerentflammbare
Eigenschaften.**

Permanent flammhemmend, keine Veränderung auch nach vielen Wäschen.



HF Sicherheitskleidung

Ihr Schutz ist unsere Verantwortung.

Vorbereitung zur Wäsche.
 Taschen leeren und Klett-
 verschlüsse schließen.
 Starke Verschmutzungen
 evtl. mit flüssigem
 Waschmittel konzentriert
 einreiben, 15 Minuten ein-
 wirken lassen.
 Starke Verschmutzungen
 der Reifkassentrenn mit
 Schwamm oder Tuch
 unter Verwendung von
 warmer Seifenlauge vor-
 reinigen.
 Anschließend gründlich
 spülen.
 Verfüzte Klettverschlüsse
 mit kleiner Stahlbürste
 säubern.
 Wäscheanlieung.
 Die folgenden Anleitungen
 gelten für Haushalts-, als
 auch industrielle
 Waschverfahren:
 Um Knetfellen und
 Pilling (Knötchen auf der
 Oberfläche) zu vermeiden
 Waschmaschine nur zu
 2/3 beladen.

Die Eigenschaften von HF-Schutzkleidung können durch unregelmäßige Behandlung beeinträchtigt werden. Zur Vermeidung von Fäulnisabtragungen sollte die Kleidung separat gewaschen werden. Die Kleidung bitte sauber halten. Öl-, Fett- und Staubablagerungen können brennen und die Funktion beeinträchtigen. Darauf achten, daß sich keine brennbaren Rückstände von Pflegemitteln auf der Kleidung ablagern. Konzentrierte und/oder heiße Säuren oder Basen sowie starke Oxidationsmittel greifen Nomex oder Nomex/Viskose an. Die Schutzkleidung muß periodisch und vor jedem Einsatz auf Schäden überprüft werden. Bei erkennbaren Veränderungen oder Unklarheiten bitte Rücksprache mit HF vornehmen.

Keine Feuerwehrrückteile-
Geräteträger im Innen-
angriff müssen unter
anderem mit Überbekle-
dung gemäß EN 469
(z.B. Überjacke Bayern
2000) ausgerüstet sein.
Bei zusätzlicher Verwen-
dung der auf Wunsch
erhältlichen wasserdrich-
ten Funktions-Membrane ist
die Kleidung darüber hin-
aus:
Winddicht, wasserdicht,
atmungsaktiv. Sie bietet
Schutz vor Staub und
Partikeln, Schutz vor Che-
mikalien (Spritzschutz
gegen die meisten
Lösungsmittel, Säuren
und Laugen).

**Pflegeanleitung
für die
Waschmaschine
und die
industrielle
Wäsche**

Allgemeine Hinweise

Seite 2

Seite 3